

INFORME TÉCNICO

Descripción	Llave de Impacto 1/2"	Identificación	010180012	Paño	793
Marca	MILWAUKEE	Cliente	SERVI ALL	Fecha Evaluación	05-11-2018
Modelo	2755-20	O.T	1453	Área Usuaría	Antofagasta
Serie	N/R	Guía de Despacho	5312		
Capacidad	220 LBFT	Código Alliot	AS:Xul_fJNrmNjgnstrReGF		
Rotulo	FUF-1				

LLAVE	Inalambrica	X	Electrico
Marca:	MILWAUKEE		
Modelo:	2755-20		

Estado	Reparable	De Baja
Análisis	X	

1. EVALUACIÓN.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	REPARACIÓN
Estructura principal	X				
Cuadrante	X				
Anillo retenedor			X		
Brazo reacción			X		
Corona (estrias)	X				
Gatillo	X				
Palanca direccional		X		NO FUNCIONA.	
Niple o acople			X		
Silenciador			X		
Manilla de agarre			X		
Doble gatillo			X		
Pernos	X				
Display			X		
Enchufe			X		
Cargador		X		NO LLEGA	
Batería		X		NO LLEGA	
Cable de poder			X		
Embalaje o caja		X			
Componentes internos		X			
FRL o pato lubricador			X		



DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
DESARME Y LIMPIEZA	X	
MANTENCIÓN GENERAL	X	
ARMADO Y PRUEBAS	X	
TRATAMIENTO DE PINTURA		X
CALIBRACIÓN		X
CERTIFICACIÓN	X	



ERICK TOBAR
SUPERVISOR TALLER HERRAMIENTAS

INFORME TECNICO

Descripción	Llave de impacto 1/2"	Identificación	010180012	Fecha Recepción	793
Modelo	2755-20	Cliente	SERVI ALL	Fecha Evaluación	05-11-2018
Marca	MILWAUKEE	O.T Cliente	1453	Area Usuaría	Antofagasta
Capacidad	220 LBFT	Guía de Despacho	5312		

REGISTRO FOTOGRAFICO



EVALUACIÓN:

Inspección visual: Se observa equipo con abundante contaminación.

Pruebas de funcionamiento: Inoperativa.

Desarme: Modulo electrónico no funciona.

Conclusión: se recomienda dar de baja debido a que su reparación supera el porcentaje de compra.



ERICK TOBAR
SUPERVISOR TALLER HERRAMIENTAS